











# UKAZATEL: BENZO[K]FLUORANTHEN

Chemický stav	
	dobrý
	nedosahuje dobrého stavu
	neklasifikován
	nehodnocen

	významné vodní nádrže
	významné vodní toky
	oblasti povodí
	dílčí povodí
	mezipovodí útvarů



Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod  
pro 2. plánovací cyklus (vyhodnocení k roku 2013)

Ukazatel: benzo[k]fluoranthen

Zpracoval: VÚV TGM, v.v.i., listopad 2014

VÚV  
TGM

