

Povodí Vltavy, státní podnik
Vodohospodářská laboratoř Praha
Na Hutmance 5a, 158 00 Praha 5

Strana 1

Záznam o odběru vzorků sedimentu č.:

Název akce: **Projekt RACI - R042 Radbuza Nový Dvůr**

Datum a čas odběru vzorků: 22.4.2015 10:40 – 10:50 hod.

Vzorkoval: Svobodová

Požadované množství sedimentu k analýze: cca 0,5 kg

Popis místa odběru – celkový:

Radbuza Nový Dvůr, odběr byl proveden nad silničním mostkem, tok teče podél silnice.

Použitý typ odběrového zařízení: **lopatka**


Odběr směsného vzorku sedimentu: ANO / ~~NE~~

Počet dílčích vzorků při odběru směsného vzorku: 4.....

Postup odběru (popis míst odběru dílčích vzorků + hloubka odebírané vrstvy sedimentu):

Odběr č. 1 – 4	Odběr sedimentu byl prováděn ze čtyř dílčích vzorků v úseku cca 0 – 10 m nad silničním mostkem převážně z tůňek a v tišinách těsně u břehu. Hloubka sedimentu byla cca 1 – 5 cm. Vzhled sedimentu: bahnilo-písčité, spíše písčité.

Fotodokumentace (celkový pohled, vyznačení míst odběru, vzhled sedimentu):



Povodí Vltavy, státní podnik
Vodohospodářská laboratoř Praha
Na Hutmance 5a, 158 00 Praha 5

Strana 2

