

Datum odběru	Označení vzorku	Escherichia coli KTJ/100 ml	Intestinální enterokoky KTJ/100 ml	Elektrická konduktivita µS/cm	Teplota vody °C	Teplota vzduchu °C	Průhlednost cm	Výskyt sinic	Posouzení vhodnosti ke koupání	Poznámka	Aktuální charakteristika
12.7.2021	Malá říčka	90	70	290	21,0	19,0	70	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou	po dešti!	Pěkný rybník v udržovaném parku Stromovka s travnatou pláží. Napájen vltavskou vodou z plavebního kanálu. Chybí zásemi.
12.7.2021	Eliška	150	250	634	22,7	19,0	40	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou	po dešti!	Velmi příjemný rybník na okraji Prahy, okolí je udržováno, vysoké stromy poskytují stín. Zásemi je rozšířeno kiosek, WC, odp. koše, lavičky, stojany na kola.
12.7.2021	Požerňický rybník	210	65	630	23,2	20,0	60	pozorovatelné	vyhovující s výhradou	po dešti!	Pěkný rozlehlý rybník s travnatou plochou k rekreaci, přístup do vody neupravený, chybí zásemi.
12.7.2021	Litoňický rybník	170	55	641	22,1	22,0	50	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou	po dešti!	V roce 2020 revitalizovaný rozlehlý rybník s travnatou písčitou pláží. Špatná dostupnost autem, není možnost parkování. Rybník není hluboký. Chybí zásemi.
12.7.2021	Slatina	650	120	728	25,1	22,0	60	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou	po dešti!	Velmi hezký velký rybník, břehy jsou travnaté a rákosové, dostatečná hloubka pro plavání, chybí zásemi, příjemné okolí. Neupravený vstup do vody.
12.7.2021	Hořejší rybník	230	70	658	25,6	28,0	40	hojný	nevyhovující	po dešti!	Rybník v blízkosti nové bytové zástavby Hloučětina, přístup do vody z moderního dřevěného moла, chybí zásemi. Zvýšené riziko výskytu sinic!
12.7.2021	Kyjský velký rybník	460	210	678	25,0	30,0	40	hojný	nevyhovující	po dešti!	Rozlehlý rybník v sousedství malého Kyjského rybníka. Okolí i rybník nabízí možnost plavání a rekreace u vody - travnaté břehy, lavičky. Chybí zásemi. Zvýšené riziko výskytu sinic!
19.7.2021	Olšánský rybník	26	8	623	23,5	21,0	50	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou		Hezký rybník, ovšem bez veškerého zásemi a obtížně dostupný od silnice kvůli porostu.
19.7.2021	Nádrž Lipany	5	9	635	23,0	21,0	>100 (na dno)	nepozorovatelné	vyhovující		Krásně upravená nádrž, skvělá pro rodiny s dětmi (hřiště hned vedle). Kousek vedle nádrže je mobilní WC, lavičky i stolní tenis.
19.7.2021	Vrah	30	700	404	23,4	21,0	45	nepozorovatelné	nevyhovující		Rybník se špatným přístupem do vody (jenom několik mol), leží v hezkém okolí, ale chybí plocha pro rekreaci a okolí je znečištěné odpady. Parkování vzdáleno 500 m
19.7.2021	Šáteček	180	42	352	22,9	21,0	20	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou		Hezká retenční nádrž, ale bez zásemi. V okolí nádrže je plocha pro rekreaci. Pozvolná hráz s možností přístupu do vody. Ovšem voda je kalná a je slyšet hluk z cesty. Parkování vzdáleno 500 m
19.7.2021	Podleský rybník	3 100	2 200	621	23,1	21,0	60	nepozorovatelné	nevyhovující		Velký rybník obklopen lesem, mimo moла ovšem horší přístup do vody a malá plocha pro rekreaci.
26.7.2021	Rybník-Park Maxe van der Stoela	35	590	1 334	20,9	18,0	60	pozorovatelné	nevyhovující		Revitalizovaný rybník v parku s dětským hřištěm a placenými záchody. V roce 2021 je rybník zarostlý vodními rostlinami a není tedy možnost se koupat.
26.7.2021	Lysolajské koupaliště	120	260	1 180	16,0	24,0	>100 (na dno)	nepozorovatelné	vyhovující		Malá revitalizovaná požární nádrž s udržovaným okolím a vstupem do vody. V okolí je jenom málo místa na rekreaci a voda je spíš pro otužiče.
26.7.2021	Libocký rybník	35	50	706	25,0	25,0	20	hojný	nevyhovující		Středně velký rybník, k rekreaci je vhodná travnatá plocha v okolí. Zvýšené riziko výskytu sinic!
26.7.2021	Tereza	140	900	634	26,3	26,0	20	nepozorovatelné	nevyhovující		Malý rybník v oboře Hvězda. Hezké okolí s travnatou plochou pro rekreaci. Kousek vedle rybníku je mobilní WC a lavičky
26.7.2021	Dolejšák (Velký rybník)	20	410	849	24,2	27,0	>100 (na dno)	nepozorovatelné	nevyhovující		Středně velký rybník, vstup do vody jenom z jedné strany po kamenné stráně, která se ovšem klouže (potřebná opatrnost). Chybí zásemi ale je tedy možnost rekreace na přilehlé louce.
26.7.2021	Stodůlecký rybník	290	420	545	23,3	27,0	30	nepozorovatelné	nevyhovující		Rybník v parku uprostřed zástavby v sídlišti Stodůlky. Je tedy dostatek místa na rekreaci, voda nevytváří lákavě na koupání (přírodní znečištění).
26.7.2021	Nádrž Kotlářka	30	30	810	26,4	28,0	90	nepozorovatelné	vyhovující s výhradou		Nově revitalizovaný rybník, ležící poblíž píležské výpady. Je tedy dostatek místa na ležení, v okolí je malý les a louka. V roce 2021 plavalo v rybníku několik mrtvých ryb a okolí rybníka bylo znečištěné odpady.
3.8.2021	Lahovický rybník	1	11	434	23,3	19,0	>100	nepozorovatelné	vyhovující	po dešti!	Pěkný rybník s čistou vodou, vhodný na plavání. Břehy málo upravené, špatný přístup do vody. Chybí zásemi.
3.8.2021	Vltava-Lahovice	1 500	370	312	18,7	19,0	100	nepozorovatelné	nevyhovující	po dešti!	Pěkné místo u Vltavy s velkým potenciálem pro rekreaci využít jako říční plovárny. Aktuálně zanedbané okolí, špatný přístup do vody. Po dešti zvýšené fekální znečištění.
3.8.2021	Berounka-Lipence	6 000	5 200	351	20,8	20,0	100	nepozorovatelné	nevyhovující	po dešti!	Pěkné místo v chatové osadě u Berounky. Voda teplá, malá hloubka. Není zde zásemi ani upravený přístup do vody. Po dešti zvýšené fekální znečištění!
3.8.2021	Vltava-Modřanské laguny	100	67	240	16,0	21,0	>100	nepozorovatelné	vyhovující	po dešti!	Velmi pěkné místo k rekreaci u Vltavy. Vstup do vody je z malé pláže na okraji udržovaného prostranství, které je součástí chráněného území. Základní zásemi představují WC (Toilet) a lavičky. Voda je zde trvale velmi studená (cca 16 °C).
3.8.2021	Vltava-Vodpočivárna.cz	700	100	262	17,0	22,0	100	nepozorovatelné	nevyhovující	po dešti!	Rekreační areál Vodpočivárna.cz byl zrušen! Na místě je možný vstup do vody pozvolným nájedem pro spouštění lodí. Rekreace je možná na přilehlé travnaté ploše vedle golfového hřiště. Chybí zásemi. Po dešti zvýšené fekální znečištění.
3.8.2021	Vltava-Branické ledárny	420	90	262	17,5	29,0	>100	nepozorovatelné	nevyhovující	po dešti!	Velmi pěkné místo v parku u Vltavy se vstupem do vody po kamenných schodech. Poblíž cyklistické trasy, v parku možnost odpočinku na udržovaných travnatých plochách. Po dešti mírně zvýšené fekální znečištění.
3.8.2021	Vltava-Žluté lázně	700	210	270	17,8	25,0	>100	nepozorovatelné	nevyhovující	po dešti!	Rekreační areál Žluté lázně disponuje dobrým vybavením a možností sportovního vyžití. Přístup do vody je z několika mol, hloubka vody je vhodná na plavání pro dobré plavce. U břehu je zejména po dešti napraveno biologické znečištění, které kazí estetický dojem. Po dešti zvýšené fekální znečištění.

EI, konduktivita - třídy jakosti podle ČSN 75 7221
neznečištěná voda
mírně znečištěná
znečištěná voda
silně znečištěná voda
velmi silně

Hodnoty pro orientační posouzení jakosti vod ke koupání						
	enterokoky KTJ/100 ml	Escherichia coli KTJ/100 ml	průhlednost cm	znečištění odpady stupeň	přírodní znečištění stupeň	výskyt sinic stupeň
vyhovující	≤400	≤1 000	≥100	0 a 1	0 a 1	0 a 1
vyhovující s výř.	**≤400	**≤1 000	<100	2 a 3	2 a 3	0 a 1
nevyhovující	>400	>1 000	*<100	2 a 3	2 a 3	2 a 3

* Průhlednost je hodnocena jako nevyhovující, pokud je zároveň přítomen masový výskyt sinic (stupeň 2 nebo 3).
** Pokud hodnota přesáhne limit jen 1x za sezónu nebo dojde ke zlepšení stavu. V roce 2021 bylo provedeno jen 1 šetření.
! Poznámka: hodnocení vybraných koupacích profilů je pouze orientační (není prováděno orgánem ochrany veřejného zdraví, je součástí výzkumného projektu Pálí růstu II).